

使用場域、更新機制或電壓問題？ 影音品質處處遇考驗

裝置要能日夜運作，大太陽或豪大雨下也必須有穩定的影像，應對各式場景，如何才能確保其品質？

實測看出真本事 >



為什麼我的高階電視竟無法輸出8聲道Audio？

新世代的高階電視都具備支援eARC的功能，然而卻有些號稱支援的電視產品，因為在設計上的疏忽，造成eARC無法輸出8聲道Audio，以致eARC的功能大打折扣，對於花大錢欲享受高規格電視的消費者來說自然難以接受，對於該電視品牌也會產生負面印象。

高規格影音大破功



您可能還未遇過行車記錄器影像品質的真正考驗！

除了日夜場景外，汽車行駛於道路中還有許多的特殊場景都是你我在日常生活中經常會遇到的情況，然而這些特定場景都非常有可能會對行車記錄器的表現產生影響。因應不同的客戶類型及產品需求，百佳泰影像實驗室的專業顧問團隊建置充足完善的Image Quality(IQ)測試設備和環境

.....

特定場域實測分析



Thunderbolt影音傳輸失靈的危機

百佳泰作為專業實驗室，具有豐富的測試經驗，經手案子中時常出現將螢幕接上筆電時毫無反應，或是雖有連線成功的聲音卻又馬上斷線，裝置管理員或Thunderbolt control center都看不到螢幕的出現。以高畫質影音傳輸為重要賣點，而實際連接卻連顯示都遇上問題，便會徹底打壞使用者的認知與體驗，本文百佳泰將分享實際發現過的狀況與解決之道。

異常狀況這樣解

立即加入 >
LINE官方帳號

立即追蹤 >
FB粉絲專頁

立即填寫 >
諮詢表單